


COMMANDER 2
Irengimo vadovas

wallbox



Bendrosios specifikacijos

ES Especificaciones generales



COMMANDER 2

A - Spalva Color	Balta arba Juoda
B – Kabelio ilgis Longitud del cable	5 m (galimas iki 7 m)
C – Įkrovimo režimas (IEC 61851-1) Modo de carga (IEC 61851-1)	3 režimas
D – Matmenys be kabelio Dimensiones sin cable	221x152x115 mm
E – Svoris be kabelio Peso sin cable	2.4 kg
F – Darbinė temperatūra Temperatura de funcionamiento	nuo -25 °C iki 40 °C
G – Laikymo temperatūra Temperatura de almacenamiento	nuo -40 °C iki 70°C
H - Standartai Estándares	CE ženklas (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

FR Spécifications générales

- A. Couleur
- B. Longueur du câble
- C. Mode de charge (IEC 61851-1)
- D. Dimensions sans câble
- E. Poids sans câble
- F. Température de fonctionnement
- G. Température de stockage
- H. Standards

IT Specifiche generali

- A. Colore
- B. Lunghezza del cavo
- C. Modalità di ricarica (IEC 61851-1)
- D. Dimensioni senza cavo
- E. Peso senza cavo
- F. Temperatura di funzionamento
- G. Temperatura di conservazione
- H. Standards

NO Generelle spesifikasjoner

- A. Farge
- B. Ledningslengde
- C. Ladetilstand (IEC 61851-1)
- D. Dimensjoner uten ledning
- E. Vekt uten ledning
- F. Driftstemperatur
- G. Lagringstemperatur
- H. Standards

CA Especificaciones generales

- A. Color
- B. Longitud del cable
- C. Modo de carga (IEC 61851-1)
- D. Dimensiones sense cable
- E. Peso sense cable
- F. Temperatura de funcionamiento
- G. Temperatura d'emmagatzematge
- H. Estàndards

DA Generelle specifikationer

- A. Farve
- B. Kabellængde
- C. Ladetilstand (IEC 61851-1)
- D. Mål uden kabel
- E. Vægt uden kabel
- F. Driftstemperatur
- G. Opbevaringstemperatur
- H. Standarder

FI Yleiset ominaisuudet

- A. Väri
- B. Kaapelin pituus
- C. Lataustila (IEC 61851-1)
- D. Mål uden kabel
- E. Säilytyslämpötila
- F. Käyttötöölämpötila
- G. Säilytyslämpötila
- H. Standardit

HU Általános jellemzők

- A. Szín
- B. Kábelhosszúság
- C. Töltési mód (IEC 61851-1)
- D. Mitát ilman kaapelit
- E. Sűly kábel nélkül
- F. Üzem hőmérséklet
- G. Tárolási hőmérséklet
- H. Szabványok

LV Vispārīgās specifikācijas

- A. Krāsa
- B. Kabēļa garums
- C. Uzlādes režīms (IEC 61851-1)
- D. Izmēri bez kabēļa
- E. Svars bez kabēļa
- F. Darba temperatūra
- G. Glabāšanas temperatūra
- H. Standarti

RO Specificații generale

- A. Culori
- B. Lungimea cablului
- C. Modul de încărcare (IEC 61851-1)
- D. Dimensiuni fără cablu
- E. Greutate fără cablu
- F. Temperatură de funcționare
- G. Temperatură de depozitare
- H. Standarde

UK Загальні технічні характеристики

- A. колір
- B. довжина кабелю
- C. режим заряджання (IEC 61851-1)
- D. розміри без кабелю
- E. вага без кабелю
- F. Робоча температура
- G. Температура зберігання
- H. Стандарти

RU Общие технические условия

- A. Цвет
- B. Длина кабеля
- C. Режим зарядки (IEC 61851-1)
- D. Размеры без учета кабеля
- E. Вес без учета кабеля
- F. Рабочая температура
- G. Температура хранения
- H. Стандарты

DE Allgemeine Spezifikationen

- A. Farbe
- B. Kabellänge
- C. Lademodus (IEC 61851-1)
- D. Maße ohne Kabel
- E. Gewicht ohne Kabel
- F. Betriebstemperatur
- G. Lagertemperatur
- H. Standards

NL Algemene specificaties

- A. Kleur
- B. Kabellengte
- C. Oplaadmodus (IEC 61851-1)
- D. Afmetingen zonder kabel
- E. Afmetingen zonder kabel
- F. Bedrijfstemperatuur
- G. Opslagtemperatuur
- H. Standards

PT Especificações gerais

- A. Cor
- B. Comprimento do cabo
- C. Modo de carregamento (IEC 61851-1)
- D. Dimensões sem cabo
- E. Peso sem cabo
- F. Temperatura de funcionamento
- G. Temperatura de armazenamento (IEC 61851-1)
- H. Padrão

SV Allmänna specifikationer

- A. Färg
- B. Sladdlängd
- C. Laddningsläge (IEC 61851-1)
- D. Mått utan sladd
- E. Vikt utan sladd
- F. Driftstemperatur
- G. Lagringstemperatur
- H. Standards

CS Obecné specifikace

- A. Barva kabelu
- B. Délka kabelu
- C. Režim nabíjení (IEC 61851-1)
- D. Rozměry bez kabelu
- E. Hmotnost bez kabelu
- F. Driftstemperatur
- G. Lagringstemperatur
- H. Normy

ET Üldised spetsifikatsioonid

- A. Värv
- B. Kaabli pikkus
- C. Laadimisrežiim (IEC 61851-1)
- D. Mõõtmed ilma kaablit
- E. Mass ilma kaablit
- F. Tööttemperatuur
- G. Hoilundamistemperatuur
- H. Standardid

EL Γενικές προδιαγραφές

- A. Χρώμα
- B. Μήκος καλωδίου
- C. Λειτουργία φόρτισης (IEC 61851-1)
- D. Διαστάσεις χωρίς το καλώδιο
- E. Βάρος χωρίς το καλώδιο
- F. Θερμοκρατία λειτουργίας
- G. Θερμοκρασία αποθήκευσης
- H. Πρότυπα

IS Almenn lýsing

- A. litur
- B. kabellengd
- C. Hleðsluhámið (IEC 61851-1)
- D. Mál án kapals
- E. svungd án kapals
- F. Norkunarnáttastig
- G. Geymsluhnáttastig
- H. Staðlar

PL Specyfikacja ogólna

- A. Kolor
- B. Długość kabla
- C. Tryb zasilania (IEC 61851-1)
- D. Wymiary bez przewodu
- E. Temperatura robocza
- F. Temperatura przechowywania
- G. Normy
- H. Masa bez przewodu

SK Všeobecné parametre


- A. Farba
- B. Dĺžka kábla
- C. Režim nabíjania (IEC 61851-1)
- D. Rozmery bez kábla
- E. Hmotnosť bez kábla
- F. Prevádzková teplota
- G. Teplota skladovania
- H. Normy

HE מפרט כללי

- A. צבע
- B. גובה כבל
- C. נסחíf טעינה (IEC 61851-1)
- D. מידות ללא כבל
- E. משקל ללא כבל
- F. טמפרטורת פעולה
- G. טמפרטורת אחסון
- H. תקנים

Elektrinės specifikacijos

ES Especificaciones eléctricas



COMMANDER 2

A - Iškrovimo galia Potencia de carga	3,7 kW (1P)	7,4 kW (1P)	11 kW (3P)	22 kW (3P)
B - Vardinė įtampa AC $\pm 10\%$ Tensión nominal CA $\pm 10\%$	230 V	230 V	400 V	400 V
C - Vardinis srovės stipris	16 A	32 A	16 A	32 A
D - Jungiklio tipas (IEC 62196-2) Tipo de conector (IEC 62196-2)	1 tipo / 2 tipo	1 tipo / 2 tipo	2 tipo	2 tipo
E - Kabelio sekcija Sección del cable		iki 5 x 10 mm ²		
F - Vardinis dažnis Frecuencia nominal		50 Hz / 60 Hz		
G - Konfigūruojamas srovės stipris Corriente configurable		nuo 6 A iki vardinės srovės		
H - Apsaugos įvertinimas Índice de protección		IP54 / IK10		
I - Viršitampio aptikimas Categoría de sobretensión		CAT III		
J - Liekamosios srovės aptikimas Deteción de corriente residual		DC 6 mA		
K - Išorinių liekamosios srovės grandinės pertraukiklis (RCCB) pagal vietinius reikalavimus.		A tipo arba B tipo		
Diferencial RCCB externo exigido según las normativas locales				
L - Apsauga nuo elektros smūgio. Protección contra descargas eléctricas		CLASS I		

Spécifications électriques

A. Puissance de charge	H. Indice de protection
B. Tension nominale CA $\pm 10\%$	I. Catégorie de surtension
C. Courant nominal	J. Détection de courant résidual
D. Type de connecteur (IEC 62196-2)	K. RCCB externe requis conformément aux réglementations locales
E. Section câble	L. Protection contre les chocs électriques
F. Fréquence nominale	
G. Courant configurable	

Specifiche elettriche

A. Potenza di ricarica	H. Classificazione protezione
B. Tensione nominale CA $\pm 10\%$	I. CATEGORIA DI SOVOLTAGE
C. Corrente nominale	J. Rilevamento della corrente residua
D. Tipo di connettore (IEC 62196-2)	K. RCCB esterno richiesto dalle normative locali
E. Sezione cavo	L. Protezione contro le scosse elettriche
F. Frequenza nominale	
G. Corrente configurabile	

Elektriske spesifikasjoner

A. Ladestrøm	H. Beskyttelsesvurdering
B. Nominal strøm	I. Overspenningskategori
C. Jordfeilpåvisning	J. Jordfeilpåvisning
D. Type stekker (IEC 62196-2)	K. Eksternt RCCB kreves i henhold til lokale forskrifter
E. Nominell frekvens	L. Beskyttelse mot elektrisk støt.
F. Konfigurerbar strøm	

Especificaciones eléctricas

A. Potència de càrrega	H. Índex de protecció
B. Tensió nominal AC $\pm 10\%$	I. Categoría de sobretensió
C. Corrent nominal	J. Detecció de corrent residual
D. Tipus de connector (IEC 62196-2)	K. RCCB extern requert per les regulacions locals
E. Secció de cables	L. Protecció contra descàrgues
F. Corrent configurable	

Elektriske specifikationer

A. Ladeström	H. Beskyttelsesgrad
B. Nominal strøm	I. Overspenningskategori
C. Jordfeilpåvisning	J. Jordfeilpåvisning
D. Anslutningsstyp (IEC 62196-2)	K. Eksternt RCCB kreves i følge lokale reguleringer
E. Nominell frekvens	L. Beskyttelse mot elektrisk støt.
F. Justerbart strøm	

Sähkötekniiset ominaisuudet

A. Latausteho	H. Kotelointiluokka
B. Nominellä jätäytävä AC $\pm 10\%$	I. Ylijänniteluvuus
C. Nominellisvirta	J. Jäännösviran tunnistus
D. Littimien tyyppi (IEC 62196-2)	K. Ulkoisen RCCB vaaditaan paikallisen säännösten mukaan
E. Kaapelien pohjalleikkauksia	L. Sähköiskusuoja
F. Nominellistajaus	
G. Konfiguroituva virta	

Elektromos jellemzők

A. Töltési teljesítmény	I. Túlfeszültségs-kategória
B. Névleges feszültség AC $\pm 10\%$	J. Hibaáram-érzékelés
C. Névleges áram-vedőkapcsoló (RCCB) szükséges-e a helyi előírások szerint	K. Külső áram-vedőkapcsoló
D. Kábel keresztmetsze	L. Aránytalan védelem
E. Névleges frekvencia	
F. Állítható áramérősség	
G. Védeottségi besorolás	

Elektriskās specifikācijas

A. Uzlaides jauda	I. Konfigurējama strāva
B. Nominais strāvās spriegums	J. Atzardības klasē
C. Nominais strāva	K. Pārtraukuma nepārtraukamība
D. Savienotās tips (IEC 62196-2)	L. Nopludināta strāva noteikšanai
E. Kabela skārsgriezums	K. Arījais NSAB nepieciešams saskaņā ar vietaiņiem noteikumiem
F. Nominałna frekvence	L. Aizsardzība pret elektrobris triecienu

Specificatii electrice

A. Putere de încărcare	I. Categorie de supratensiune
B. Tensiune nominală C.A. $\pm 10\%$	J. Detecție de surtenție reziduală
C. Corurent nominal	K. RCCB extern necesar conform reglementărilor locale
D. Tip conector (IEC 62196-2)	L. Protecție împotriva electrocutării
E. Secundar cablu	
F. Frequentă nominală	
G. Corurent configurabil	
H. Grad de protecție	

Електротехнічні характеристики

A. Потужність заряджання	H. Клас захисту
B. Номінальна напруга змінного струму $\pm 10\%$	I. Категорія перенапруги
C. Номінальний струм	J. Використання високовольтного обладнання
D. Тип розетки (IEC 62196-2)	K. Зовнішній вимикач
E. Секундарний кабель	L. Розподільчий вимикач
F. Номінальна частота	M. Охорона від перегорання
G. Сила струму, що регульється	N. Ступінь захисту

DE Elektronische Spezifikationen

A. Ladestrom	H. Schutzklasse
B. Nominale spannung AC $\pm 10\%$	I. Überspannungs-kategorie
C. Nennstrom	J. Fehlerstromkennung
D. Steckertyp (IEC 62196-2)	K. Extern RCCB gemäß örtlichen Vorschriften erforderlich
E. Kabelabschnitt	L. Schutz gegen elektrischen Schlag

NL Elektrische specificaties

A. Laadstroom	H. Beschermingsgraad
B. Nomiale spanning AC $\pm 10\%$	I. Overspanningscategorie
C. Nominaal stroom	J. Lekstraadontdekking
D. Type stekker (IEC 62196-2)	K. Externe RCCB vereist volgens lokale regelgeving
E. Kabelgedeelte	L. Bescherming tegen elektrische schokken
F. Nominale frequentie	
G. Configurerbare stroom	

PT Especificações elétricas

A. Potência de carregamento	H. Classificação de proteção
B. Tensão nominal AC $\pm 10\%$	I. Categoria de sobretensão
C. Corrente nominal	J. Detecção de corrente residual
D. Tipo de conector (IEC 62196-2)	K. Necessário RCCB externo de acordo com a regulamentação local
E. Secção de cabo	L. Proteção contra choque elétricos
F. Frequência nominal	
G. Corrente configurável	

SV Elektriska specifikationer

A. Laddningsström	H. Skyddsklass
B. Månpresnna AC $\pm 10\%$	I. Overspänningskategori
C. Månpresnna	J. Uppräkt med restström
D. Anslutningsstyp (IEC 62196-2)	K. Extern jordfelsbrytare krävs enligt lokala föreskrifter
E. Nominell frekvens	L. Skydd mot elektrisk ström
F. Corriente configurable	

CS Elektrické parametry

A. Nabíjení	H. Hodnocení ochrany
B. Nabíjení napájetí AC $\pm 10\%$	I. Kategorie přepážky
C. Nabíjení	J. Detekce zářečného proudu
D. Typ konektoru (IEC 62196-2)	K. Připojení kohlikového výkonu
E. Průtok pořezu	L. Sníruvání
F. Cestodílová rychlosť	M. Mátiční
G. Konfigurovateľný prívod	N. Stabilný prívod
H. Klasa ochrany	O. Výrobca

ET Elektrilises spetsifikatsioonid

A. Laadimisvõimsus	H. Kaitseaste
B. Nõminevapati AC $\pm 10\%$	I. Liigivõimsus
C. Nõminev	J. Jäävõlvutus
D. Konnektor tüüp (IEC 62196-2)	K. Valine RCCB äkilliseks
E. Kabeli ristkülg	L. Kaitse elektrilisega
F. Nõminevapati	
G. Konfigurovatav	
H. Kaitsevõimsus	

EL Ηλεκτρικές προδιαγραφές

A. Ισχύς φόρτωσης	H. Διαβάθμιση προστασίας
B. Ουσιαστική τάση εναλλασσόμενου	I. Κατηγορία προτεριμότητας
C. Επιτρέπεται	K. Εντοπισμός προτεριμότητας στα διακόπτητα
D. Επιτρέπεται	L. Εντοπισμός προτεριμότητας στα διακόπτητα
E. Τύπος βάσης	M. Αρχική ένταση προτεριμότητας
F. Ζευγαρισμένη	N. Προτεριμότητα προτεριμότητας
G. Συστήμα προτεριμότητας	O. Εντοπισμός προτεριμότητας
H. Σύστημα προτεριμότητας	P. Εντοπισμός προτεριμότητας

PL Specyfikacja elektryczna


A. Zasilanie	H. Verndarlokuu
B. Mennitvárti napájetí AC $\pm 10\%$	I. Vysířspis pro druh rezistoru
C. Typ zářečného	J. Yta RCCB aškili skv.
D. Típus körzetű	K. Bürzstrahlauszinkjún
E. Prímer kabla	L. Vorn gegen rafsto
F. Menitvárti	
G. Konfigurovatelný	
H. Klasa ochrany	

SK Elektrické parametre

A. Výkon nabíjania	H. Kategória prepážia
B. Menitvárti napájetí AC $\pm 10\%$	I. Detekcia zářečného proudu
C. Menitv	

Numerinē detalēs struktūra

ES Composición del numero de pieza



COMMANDER 2

XXXX-X-X-X-X-XXX

1 - Modelis 1 - Modelo	2 - Kabelis 2 - Cable	3 - Jungiklis 3 - Conector	4 - Galia 4 - Potencia	5 - Versija 5 - Versión	6 - Personalizavimas 6 - Personalizado
CMX2 -	0 - 5 m	1 - 1 tipo	1 - 3,7 kW 2 - 7,4 kW	8 - Liekamosios srovės aptikimas (DC 6 mA) + RFID + OCPP	XX1 - Balta XX2 - Juoda
Commander 2	M - 7 m	2 - 2 tipo	3 - 11 kW 4 - 22 kW		

FR Structure du numéro de pièce

- 1. Modèle
- 2. Câble
- 3. Connecteur
- 4. Alimentation
- 5. Version
- 6. Personnalisé

IT Struttura del numero di parte

- 1. Modello
- 2. Cavo
- 3. Connettore
- 4. Alimentazione
- 5. Versione
- 6. Personalizzato

NO Delenummer struktur

- 1. Modell
- 2. Kabel
- 3. Kontakt
- 4. Strøm
- 5. Versjon
- 6. Egendefinert

CA Estructura de número de peça

- 1. Model
- 2. Cable
- 3. Connector
- 4. Potència
- 5. Versió
- 6. Personalització

DA Nummerstruktur for delene

- 1. Model
- 2. Kabel
- 3. Stik
- 4. Strøm
- 5. Version
- 6. Brugerdefineret

FI Osanumeroiden rakenne

- 1. Malli
- 2. Kaapeli
- 3. Liitin
- 4. Virta
- 5. Versio
- 6. Mukautettu

HU Agyártási szám felépítése

- 1. Modell
- 2. Kábel
- 3. Csatlakozó
- 4. Teljesítmény
- 5. Kiegészítő funkció
- 6. Egyedi

LV Dādas numura struktūra

- 1. Modelis
- 2. Cabelis
- 3. Savienotājs
- 4. Jauda
- 5. Versija
- 6. Pielāgots

RO Structura numerelor de reper al pieselor

- 1. Model
- 2. Cablu
- 3. Conector
- 4. Sursă de energie
- 5. Versiune
- 6. Personalizare

UK Структура номеру деталі

- 1. Модель
- 2. Кабель
- 3. З'єднувач
- 4. Потужність
- 5. Версія
- 6. Колір

RU Структура номера детали

- 1. Модель
- 2. Кабель
- 3. Разъем
- 4. Мощность
- 5. Версия
- 6. В специсполнении

DE Aufbau der Teilenummer

- 1. Modell
- 2. Kabel
- 3. Anschluss
- 4. Leistung
- 5. Ausführung
- 6. Benutzerdefiniert

NL Onderdeelnummer structuur

- 1. Model
- 2. Kable
- 3. Connector
- 4. Stroom
- 5. Uitvoering
- 6. Aangepast

PT Estrutura do número de peça

- 1. Modelo
- 2. Cabo
- 3. Conetor
- 4. Potência
- 5. Versão
- 6. Personalizado

SV Artikelnummerstruktur

- 1. Modell
- 2. Kabel
- 3. Kontakt
- 4. Kraft
- 5. Version
- 6. Anpassad

CS Struktura čísla dílu

- 1. Model
- 2. Kabel
- 3. Konektor
- 4. Napájení
- 5. Verze
- 6. Vlastní

ET Tootekoodi struktuur

- 1. Mudell
- 2. Kaabel
- 3. Konnektor
- 4. Võimsus
- 5. Versioon
- 6. Kohandatud

EL Δομή αριθμού εξαρτήματος

- 1. Μοντέλο
- 2. Καλώδιο
- 3. Βύσμα
- 4. Ισχύς
- 5. Έκδοση
- 6. Προσαρμογή

IS Uppsetning hlutanúmera

- 1. Gerð
- 2. Snúra
- 3. Tengill
- 4. Orka
- 5. Útgáfa
- 6. Sérsmíðað

PL Struktura numeru katalogowego

- 1. Model
- 2. Przewód
- 3. Złącze
- 4. Zasilanie
- 5. Wersja
- 6. Specjalne

SK Štruktúra číslowania

- 1. Model
- 2. Kábel
- 3. Konektor
- 4. Výkon
- 5. Verzia
- 6. Vlastné

HE מבנה מס' חלול

- | | |
|---------------|----|
| דגם .4 | .1 |
| גלאם .5 | .2 |
| האמה אישית .6 | .3 |

Saugos įspėjimai

ES Advertencias sobre seguridad



Skraidančios
šiukslės, rizika
susizieisti.

Proyección de
residuos, riesgo de
lesiones.



Elektros smūgio
rizika. Atjunkite ir
palaukite 10 min.

g
o de descarga
eléctrica. Desconectar
y esperar 10 minutos.



Atsargiai.
Precaución.



Aštrios dalys,
rizika įspipauti.

Elemento afilado,
riesgo de cortes.



Reikalinga
įžeminimo
jungtis

Se requiere conexión
a tierra



Specialiųjų
atliekų
tvarkymas.
Tratamiento de
residuos especiales.

FR Avertissements de sécurité

- A. Débris volants, risque de blessure
- B. Risque de choc électrique. Déconnectez et attendez 10 min.
- C. Attention
- D. Élément tranchant, risque de coupure
- E. Connexion à la terre requise
- F. Traitement des déchets spéciaux

IT Avvertenze di sicurezza

- A. Detriti volanti, rischio di lesioni
- B. Rischio di scosse elettriche. Scollegare e attendere 10 minuti.
- C. Attenzione
- D. Elemento affilato, rischio di tagli profondi
- E. Collegamento messa a terra richiesto
- F. Trattamento dei rifiuti speciali

NO Sikkerhetsadvarsler

- A. Flyvende avfall, risiko for skade
- B. Fare for elektrisk støt. Koble fra og vent 10 min.
- C. Forsiktig
- D. Skarp element, risiko for skadelige kutt
- E. Jordning er nødvendig
- F. Spesiell avfallsbehandling

CA Avisos de seguretat

- A. Residus de vol, risc de lesions
- B. Risc de descàrrega elèctrica Disconnecti i esperi 10 minuts.
- C. Precaució
- D. Element punyent, risc de corts perjudicials
- E. Cal tenir connexió a terra
- F. Oferta especial de tractament de residus

DA Sikkerhedsadvarsler

- A. Flyvende affald, risiko for personskade.
- B. Risiko for elektrisk stød. Afbryd og vent i 10 min.
- C. Forsigtig
- D. Skarp element, risiko for snitsår
- E. Jordforbindelse påkrævet
- F. Behandling af særligt affald

FI Turvallisuusvaroitukset

- A. Lentävä romu, loukkaantumisvaara.
- B. Sähköiskun vaara. Irrota ja odota 10 minuutta.
- C. Varoitus
- D. Terävä esine, vakaavien haavojen vaara
- E. Maadoituslaittānta vaaditaan
- E. Erikoisjätekaitsittely

HU Biztonsági figyelmezetések

- A. Repülő törmék, sérülésvézély
- B. Áramütés veszélye. Kapcsolja le és várjon 10 percet.
- C. Figyelmeztetés
- D. Eléss elem, a vágás veszélye
- E. Csatlakozás a földhöz szükséges
- F. Speciális hulladék kezelése

LV Drošības informācija

- A. Lidojošas atlūzas, ievainojumu risks
- B. Elektrošķīduma risks. Atvienojiet un galidiet 10 minūtes.
- C. Brīdinājums
- D. Asas daļas; ievainojotu grieztu traumu risks
- E. Nepieciešams zemējums
- F. Ipaša atritumu apstrāde

RO Avertizare privind siguranta

- A. Deșurui proiectare, risc de răni
- B. Risc de electrocutare. Deconectați și aşteptați 10 minute.V
- C. Atenție
- D. Element ascuțit, risc de vătămare prin tâiere
- E. Este necesară împământarea
- F. Tratarea deșeurilor speciale

UK Попередження про безпеку

- A. Частини, що розлітаються: ризик отримання травми
- B. Ризик поранення електричним струмом. Від'єднайте та зачекайте 10 хв.
- C. Попередження
- D. Гострий елемент, ризик порізів
- E. Потрібне заземлення
- F. Спеціальна переробка твердих відходів

RU Предупреждения о безопасности

- A. Разлетающиеся частицы, травмоопасность
- B. Риск поражения электрическим током. Отключите и подождите 10 минут.
- C. Осторожно!
- D. Острый предмет, риск получения травм в результате порезов
- E. Требуется заземление
- F. Обработка специальных отходов

DE Sicherheitshinweise

- A. Umherfliegende Teile, Verletzungsgefahr
- B. Gefahr eines Stromschlags. Trennen und 10 Min. warten.
- C. Vorsicht
- D. Schärfes Element, Risiko von Schnittverletzungen
- E. Erdleiter müssen angeschlossen werden
- F. Spezielle Abfallbehandlung

NL Veiligheidswaarschuwingen

- A. Vliegend vuil, risico op letsel
- B. Risico op elektrische schokken. Ontkoppel en wacht 10 minuten.
- C. Waarschuwing
- D. Scherp element, risico op snijwonden
- E. Aansluiting op aarding is vereist
- F. Speciale afvalbehandeling

PT Avisos de segurança

- A. Projecção de detritos, risco de lesão
- B. Risco de choque elétrico. Desligue e aguarde 10 min.
- C. Cuidado
- D. Elemento afiado, risco de cortes nocivos
- E. É necessária ligação à terra
- F. Tratamento de resíduos especiais

SV Säkerhetsvarningar

- A. Flygande skräp, risk för personskador
- B. Risk för elstötar. Koppla från och vänta 10 minuter.
- C. Varning
- D. Västt föremål, risk för skärskador
- E. Jordanslutning krävs
- F. Särskild avfallshantering

CS Bezpečnostní varování

- A. Poletující úlomky, hrozí zranění
- B. Riziko úrazu elektrickým proudem. Odpojte a vyčkejte 10 minut.
- C. Výstraha
- D. Ostry prvek, hrozí pořezání
- E. Je vyžadováno uzemnění
- F. Speciální způsob nakládání s odpady

ET Ohutusalased hoiatused

- A. Eemalapealikuvad objektid, vigastuste oht
- B. Elektriköögi oht. Lahutage ja odake 10 minutit.
- C. Ettevaatust
- D. Terav element, lõikevigastuste oht
- E. Maandusühendus vajalik
- F. Erijäätmete käitus

EL Προειδοποίησις ασφαλείας

- A. Ηπτάνευα υπολέμματα, κινύνος τραυματισμού
- B. Κινύνος ηλεκτροπλήγματος. Αποσυνδέστε και περιμένετε 10 λεπτά.
- C. Προσοχή
- D. Αγκυρό ποστοχείο, κινύνος να κοπείτε
- E. Απαρείται σύνδεση γειωσής
- F. Επεξεργασία ειδικών αποβλήτων

IS Öryggisviðvaranir

- A. Fljúgandi brak, hætt a meiðslum
- B. Hætt a raftost. Aftengi og hinkrið i 10 mínutur
- C. Varnið
- D. Beittir hlutar, hætt a hættulegum skurðum
- E. Jarðtenging nauðsynleg
- F. Sérstök meðhöndluun úrgangs

PL Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- A. Latające się odłamki, ryzyko obrażeń
- B. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Odłączając i zaczekaj 10 minut.
- C. Uwaga
- D. Ostry przedmiot, ryzyko skaleczzenia
- E. Wymagane uziemienie
- F. Zarządzanie odpadami specjalnymi

SK Bezpečnostné výstrahy

- A. Lietajúce nečistoty, riziko zranenia.
- B. Riziko úrazu elektrickým prúdom. Odpojte a počkajte 10 min.
- C. Upozornenie
- D. Ostry predmet, riziko rezných poranení
- E. Vyžaduje sa uzemnenie
- F. Žaobchádzanie so špeciálnym odpadom



HE אזהרות בטיחות

- A. פולחן בעפיפת, סכנת פציעה.
- B. סכנת התההשות. לא נתקל בטלון 10 דקות.
- C. וarnings.
- D. עסם חם, סכנת חיכוך ופציעה.
- E. יש צור ברקארה.
- F. טיפול מיוחס בפסולת.

Irankiai

ES Herramientas

Reikalingi irankiai



Phillips

FR Outils

- A. Marteau
- B. Forêt électrique, mèches de 8 mm
- C. Niveau à bulle
- D. Tournevis Phillips
- E. Pince coupante
- F. Torx T9
- G. Ruban de mesure
- H. Cutter
- I. Crayon

IT Utensili

- A. Martello
- B. Trapano elettrico, punte da 8 mm
- C. Livella
- D. Cacciavite Phillips
- E. Pinze da taglio
- F. Torx T9
- G. Nastro di misurazione
- H. Coltello multiuso
- I. Matita

NO Verktøy

- A. Hammer
- B. Elektrisk drill, 8 mm biter
- C. Vater
- D. Skruttrekker Phillips
- E. Kuttetenger
- F. Torx T9
- G. Målebånd
- H. Verktøykniv
- I. Blyant

CA Eines

- A. Martell
- B. Trepant elèctric, bits de 8 mm
- C. Nivell de bombolla
- D. Tornavís d'estel
- E. Aletes de tall
- F. Torx T9
- G. Cinta mètrica
- H. Ganivet
- I. Llapis

DA Værktøj

- A. Hammer
- B. Elektrisk boremaskine 8 mm bor
- C. Vaterpas
- D. Phillips-skruetrækker
- E. Bidetang
- F. Torx 9
- G. Målebånd
- H. Hobbykniv
- I. Blyant

FI Työkalut

- A. Vasara
- B. Sähköpora 8 mm:n terällä
- C. Vätipassi
- D. Ristipääruuviimeisseli
- E. Leikkuupihdit
- F. Torx-ruuviimeisseli 9
- G. Mittanauhu
- H. Apuveitsi
- I. Lyijykynä

HU Szerszámok

- A. Kalapács
- B. Elektromos fúró, 8 mm-es fűrőszár
- C. Vízmértek
- D. Phillips (PH csillag) csavarhúzó
- E. Csípőfogó
- F. 9-as torxkulcs
- G. Mérőszalag
- H. Dekorkés
- I. Ceruza

LV Instrumenti

- A. Āmurs
- B. 8 mm diametra urbis
- C. Līmenprālis
- D. Krusta skrūvgriezis
- E. Asknaibiles
- F. Torx 9
- G. Mērlente
- H. Daudzfunkcionāls nazis
- I. Zimulis

RO Unelte

- A. Ciocan
- B. Burghie de 8 mm pentru bormașină electrică
- C. Nivelă
- D. Šurubelnită cu capul în cruce
- E. Clește de tăiere
- F. Cap în stea 9
- G. Ruletă
- H. Cutter
- I. Creion

UK Інструменти

- A. Молоток
- B. Електричний дріль, свердло 8 мм
- C. Рівень
- D. Викрутка хрестова(Phillips)
- E. Плоскогубці для різання
- F. Викрутка зіркова Torx 9
- G. Мірна стрічка
- H. Ніж канцелярський
- I. Олівець

RU Инструменты

DE Werkzeuge

- A. Hammer
- B. Bohrmaschine, 8 mm Bits
- C. Wasserwaage
- D. Phillips Schraubendreher
- E. Schneidezange
- F. Torx T9
- G. Maßband
- H. Universalmesser
- I. Bleistift

NL Gereedschap

- A. Hamer
- B. Elektrische boor, 8 mm bits
- C. Waterpas
- D. Phillips-schroevendraaier
- E. Kniptang
- F. Torx T9
- G. Meetlint
- H. Stanleyymes
- I. Potlood

PT Ferramentas

- A. Martelo
- B. Berbequim elétrico, brocas de 8 mm
- C. Nivel de bolha
- D. Chave de fendas Phillips
- E. Alicate de corte
- F. Torx T9
- G. Fita métrica
- H. X-ato
- I. Lápis

SV Verktyg

- A. Hammare
- B. Elborrmaskin, 8 mm bits
- C. Vattenpass
- D. Skruvmejsel Phillips
- E. Avbitare
- F. Torx T9
- G. Måttband
- H. Kniv
- I. Penna

CS Nástroje

- A. Kladivo
- B. Elektrická vrtáčka, bity 8 mm
- C. Vodováha
- D. Křížový šroubovák
- E. Štípací kleště
- F. Šroubovák Torx 9
- G. Měřicí pásku
- H. Univerzální nůž
- I. Tužka

ET Tööriistad

- A. Haamer
- B. Elektritrell, 8 mm puuriterad
- C. Piiritus tase
- D. Phillipsi kruvikeeraja
- E. Lööksetangid
- F. Torx 9
- G. Möödulint
- H. Kasuliku nuga
- I. Pliiats

EL Εργαλεία

- A. Σφυριά
- B. Ηλεκτρικό τρυπάνι 8 mm
- C. Ακριδί με φυσαλίδα αέρα
- D. Κατσαβίδι Phillips
- E. Πένσα με κοπτήρα
- F. Κατσαβίδι Torx 20
- G. Μέζούρα
- H. Βοηθητικό μαχαίρι
- I. Μολύβι

IS Verkfæri

- A. Hamar
- B. Rafmagnsbørvel með 8 mm bør
- C. Hallamál
- D. Stjörnuskrúfjárn
- E. Bittögng
- F. Innansexkantur 9
- G. Málbанд
- H. Gagnsemi Hnifur
- I. Blýantur

PL Narzędzia

- A. Motek
- B. Wiertarka z wiertłem 8 mm
- C. Poziomica
- D. Wkrętak krzyżakowy
- E. Obcegi
- F. Klucz torx 9
- G. Miarka
- H. Nóż uniwersalny
- I. Olówzek

SK Nástroje

- A. Kladivo
- B. Elektrická vrtáčka s 8 mm bitmi
- C. Vodováha
- D. Křížový skrutkovač
- E. Štípacie kliešte
- F. Torx 9
- G. Meracie pásky
- H. Užitkový nôž
- I. Ceruzka

HE כלים

Irengimo dalys

Komplektacijoje esančios dalys



$\varnothing 6 \times 45 \text{ mm}$
varžtai



$\varnothing 5 \times 40 \text{ mm}$
varžtai



$\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$
sienu inkarniniai
varžtai



1 išėjimo įvorė
M25



3 išėjimų įvorė
M25

Tornillos
 $\varnothing 6 \times 45 \text{ mm}$

Tornillos
 $\varnothing 5 \times 40 \text{ mm}$

Tacos
 $\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$

Pasacables de
1 salida M25

Pasacables de
3 salidas M25



Apsauginis
antgalis

Atidarymo
prietaisais

$\varnothing 3 \times 6 \text{ mm}$



x3



x1



xX

Tapones de goma

Herramienta de
apertura

varžtai

Tornillos
 $\varnothing 3 \times 6 \text{ mm}$

- A. Молоток
- B. Электродрель, сверла 8 мм
- C. Спиртовой уровень
- D. Крестовая отвертка
- E. Плоскогубцы-кусачки
- F. Звездообразный ключ 9
- G. Рулетка
- H. Руниверсальный нож
- I. карандаш

- .F. שוטר מודעה
- .G. סכין יננית
- .H. עט ציון
- .I. פלט מים
- .J. מברג פיליפס
- .K. פליז להזיהוך

- A. טרקר מסלול 8 מ"מ
- B. מקדרה חשמלית
- C. פלט מים
- D. מברג פיליפס
- E. פליז להזיהוך

CA Peces de muntatge

- A. Cargols $\varnothing 6 \times 50 \text{ mm}$
- B. Cargols $\varnothing 5 \times 40 \text{ mm}$
- C. Tacos de $\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$
- D. Volandera M25 d'1 sortida
- E. Volandera M25 de 3 sortides
- F. Taps de goma
- G. Eina d'obertura
- H. Cargols $\varnothing 3 \times 6 \text{ mm}$

DA Monteringsdele

- A. $\varnothing 6 \times 50 \text{ mm}$ skruer
- B. $\varnothing 5 \times 40 \text{ mm}$ skruer
- C. $\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$ skruedyvler
- D. M25 skive Med 1 udgang
- E. M25 skive Med 3 udgange
- F. Gummipropper
- G. Åbningsværktøj
- H. $\varnothing 3 \times 6 \text{ mm}$ skruer

SV Monteringsdelar

- A. $\varnothing 6 \times 50$ skruvar
- B. $\varnothing 5 \times 40$ skruvar
- C. $\varnothing 8 \times 40$ väggankare
- D. M25 enkelbussning
- E. M25 trippelbussning
- F. Gummipluggar
- G. Öppningsverktyg
- H. $\varnothing 3 \times 6$ skruvar


CS Montážní díly

- A. Šrouby $\varnothing 6 \times 50 \text{ mm}$
- B. Šrouby $\varnothing 5 \times 40 \text{ mm}$
- C. Hmoždinky $\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$
- D. Průchodka M25 1 výstup
- E. Průchodka M25 3 výstupy
- F. Gumové zálepky
- G. Nástroj pro otevření
- H. Šrouby $\varnothing 3 \times 6 \text{ mm}$

- A. $\varnothing 6 \times 50 \text{ mm}$ kruvid
- B. $\varnothing 5 \times 40 \text{ mm}$ kruvid
- C. $\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$ tüüblid
- D. M25 tihend 1-auguline
- E. M25 tihend 3-auguline
- F. Kummiökigid
- G. Avamistööriist
- H. $\varnothing 3 \times 6 \text{ mm}$ kruvid


1 - Gręzimas

ES 1 - Perforación




A. Pridėkite gręzimo šablona prie sienos ir pažymėkite tris tvirtinimo taškus.

Coloca la plantilla de taladrado sobre la pared y marca los cuatro puntos de fijación.



B. Pažymėtuose tvirtinimo taškuose išgręžkite skyles.

Taladra los orificios donde marcaste los puntos de fijación.



C. Įsukite inkarinius varžtus į tvirtinimo skylos.

Inserta los tacos en los orificios de fijación.



FR 1 - Forage

- Place le gabarit de perçage sur le mur et marque les quatre points de fixation.
- Perce les trous à l'emplacement des points de fixation.
- Insère les ancrages muraux dans les trous de fixation.

IT 1 - Foratura

- Posiziona la lama di foratura sulla parete e tracciare i quattro punti di fissaggio.
- Procedi con la foratura là dove sono tracciati i punti di fissaggio.
- Inserisci gli ancoraggi a parete nei fori di fissaggio.

NO 1 - Boring

- Plasser boringssmalen på veggen og marker de fire festepunkten.
- Bor hull der festepunktene er merket.
- Sett ankerskruene inn i festehullene.

CA 1 - Perforació

- Col·loca la plantilla de perforació a la paret i marca els 4 punts de fixació.
- Trepa els forats on es marquen els punts de fixació.
- Insereix els cargols d'ancoratge als forats de fixació.

DA 1 - Boring

- Placer boreskabelonen på væggen, og markér de fire fastgørelsespunkter.
- Bor huller, hvor fastgørelsespunkterne er markeret.
- Sæt skruedyrlerne i fastgørelseshullerne.

FI 1 - Poraus

- Aseta porausmalli seinälle ja merkitse 4 kiinnityspistettä.
- Pora reiät sinne, mihin kiinnityskohdat on merkitty.
- Aseta seinäkiinnikkeet kiinnitysreikiin.

HU 1 - Fúrás

- Helyezze a fúrásablont a falra, és jelölje meg a négy rögzítési pontot.
- Fúrjon lyukakat a rögzítési pontok jelöléseinél.
- Helyezze be a fali tipliket a rögzítőlyukakba.

LV 1 - Urbšana

- Uzlieciet urbšanas veidni uz sienas un atzīmējiet četrus stiprinājuma punktus.
- Izvērtiet caurumus vietas, kur atzīmēti stiprinājumu punkti.
- Stiprinājumu caurumos ievietojet sienas enkurskrūves.

RO 1 - Perforare

- Așezați sablonul de perforare pe perete și marcați cele patru puncte de fixare.
- Găuriți orificii în locurile în care sunt marcate punctele de fixare.
- Introduceți șuruburile de ancore în orificiile de fixare.

UK 1 - Свердління

- Розташуйте шаблон для свердління на стіні і позначте чотири точки для кріплення.
- Просвердліть отвори, де позначені точки для кріплення.
- Установте настінні анкери в кріпильні отвори.

RU 1 - Сверление

- Приложите шаблон для сверления к стене и отметьте четыре точки крепления.
- Просверлите отверстия в местах, где отмечены точки крепления.
- Установите стековые анкеры в крепежные отверстия.

DE 1 - Bohren

- Lege die Bohrschablone an die Wand und markiere die vier Befestigungspunkte.
- Bohr Löcher an den markierten Befestigungspunkten.
- Setze die Wandanker in die Befestigungslöcher ein.

NL 1 - Boren

- Plaats het boorschabloon op de muur en markeer de vier bevestigingspunten.
- Boor de gaten waar de bevestigingspunten zijn gemarkeerd.
- Steek de wandverankeringschroeven in de bevestigingsgaten.

PT 1 - Perfuração

- Coloca o modelo de perfuração na parede e marca os quatro pontos de fixação.
- Perfura os orifícios onde os pontos de fixação estão marcados.
- Insere as buchas nos orifícios de fixação.

SV 1 - Borring

- Placer bormallen på väggen och markera de fyra fästpunkterna.
- Borr hål där fästpunktarna är markerade.
- Sätt in ankarskruvarna i fästhålen.

CS 1 - Vrtání

- Umísteňte šablónu pro vrtání na zeď a označte čtyři upevňovací body.
- Vyrýte otvory v místech vyznačených upevňovacích bodů.
- Do upevňovacích otvorů vložte hmoždinky.

ET 1 - Puurimine

- Asetage puurimissabloon seinale ja märkige neljä kiinnituspunkti.
- Puurige augud kohtadesse, kuhu märkisite kiinnituspunktide.
- Sisestage puuritud kiinnituskudesse tüüblid.

EL 1 - Τρύπες

- Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης στον τοίχο και σημειώστε τα τέσσερα σημεία στερέωσης.
- Κάντε τρύπες εκεί που σημειώσατε τα σημεία στερέωσης.
- Βάλτε τα ούπα μέσα στις τρύπες στερέωσης.

IS 1 - Borun

- Setta borsniðið á vegginn og merktu fjóra festipunkta.
- Boraðu göt þar sem merktir hafa verið punktar fyrir festingarnar.
- Settu hælboltana í festingagötin.

PL 1 - Wiercenie

- Umeścić szablon do otworów na ścianie i zaznaczyć 4 punkty mocowania.
- Nawiącić otwory w zaznaczonych punktach mocowania.
- Włożyć kolki rozporowe w otwory mocujące.

SK 1 - Vŕtanie


- Položte vŕtaci šablónu na stenu a označte štyri kotviace body.
- Vyvŕťajte otvory na označených kotviacich bodoch.
- Do kotviacich otvorov vložte hmoždinky.

HE 1 - קידוחים

- הנח את שבלונת הקידוח על הקיר, וסמן את ארבעה סכמתות בנקודות החיבור.
- קַח הורקן ומכווקהו שבחם סכמתות בנקודות החיבור.
- הכמס את בורגי העוזן לנקודות החיבור.

2.a – Apatinė jungtis

ES 2.a - Conexión inferior



A. Pritvirtinkite įkroviklį prie sienos įsukdami varžtus ir apsauginius antgalius.

Fija el cargador en la pared insertando los tornillos y los tapones de goma a continuación.





B. Prapjaukite įvoręje angą, pro kurią prakišite maitinimo kabelį.

Haz una incisión en el pasacables para el cable de alimentación.



C. Prakiškite maitinimo kabelį pro įvorę.

Pasa el cable de alimentación a través del pasacables.



x1

x3



ø6 x 50 mm

FR 2.a - Connexion inférieure

- Fixe le chargeur sur le mur en insérant les vis, puis les bouchons en caoutchouc.
- Fait une incision sur l'œillet du câble d'alimentation.
- Insère le câble d'alimentation dans l'œillet.

IT 2.a - Connessione inferiore

- Fissa il caricatore sulla parete inserendo le viti, quindi i tappi in gomma.
- Pratica un'incisione sulla guarnizione di gomma per il cavo di alimentazione.
- Inserisci il cavo di alimentazione attraverso la guarnizione di gomma.

NO 2.a - Nedre tilkobling

- Fest laderen på veggen ved å sette inn skruene og deretter gummipluggene.
- Lag et innslitt på gummifortettingen for strømforsyningskabelen.
- Sett strømkabelen gjennom malje.

CA 2.a - Connexió inferior

- Fixa el cargador de la pared introduciendo los tornillos i, a continuació, els taps de goma.
- Fes una incisió a la volandera del cable d'alimentació.
- Insereix el cable d'alimentació a través de la volandera.

DA 2.a - Nedre forbindelse

- Fastgør opladeren på væggen ved at indsætte skruerne og derefter gummidrøgpræpperne.
- Låv et snit i skiven til strømforsyningskablet.
- Indsæt strømforsyningskablet gennem skiven.

FI 2.a - Alempi liitäntä

- Kiinnitä laturi seinään työntämällä ensin sisään ruuvut ja asettamalla sitten kumitulpat.
- Tee viilto läpivientitiivisteen virtajohtoa varten.
- Vie virtajohto läpivientitiivisteen läpi.

HU 2.a - Alsó csatlakozás

- Rögzítse a töltőt a falra a csavarokkal, majd helyezze be a gumidugókat.
- Készítsen a védőgyűrűn egy bemetszést a tápkábel számára.
- Vezesse át a tápkábel a védőgyűrűn.

LV 2.a - Apakšējais savienojums

- Piestipriniet lādētāju pie sienas, ieskrūvējot skrūves un tad levietojot gumijas aizbāžņus.
- Lai izveidotu ceļu energoapgādes kabelim, veiciet iegriezumu starpgredzenā.
- Levietojet energoapgādes kabeli caur starpgredzenu.

RO 2.a - Conexiune inferioară

- Fixați încărătorul pe perete prin introducerea șuruburilor și apoi a capacelor de cauciuc.
- Executeți o tăietură în manșonul de cauciuc pentru cablul de alimentare.
- Introduceți cablul de alimentare prin manșon.

UK 2.a - Нижнє з'єднання

- Зафіксуйте зарядний пристрій на стіні, установивши гвинти, а потім гумові ковпачки.
- Зробіть надріз на ізоляційній втулці для кабелю живлення.
- Просуньте кабель живлення крізь ізоляційну втулку.

RU 2.a - Нижнее соединение

- Закрепите зарядное устройство на стене, установив винты и затем резиновые заглушки.
- Сделайте надрез на резиновой втулке для кабеля питания.
- Проденьте кабель питания через резиновую втулку.

DE 3.1 - Untere Verbindung

- Befestige das Ladegerät an der Wand, indem du die Schrauben und dann die Gummistopfen einsetzt.
- Mache einen Schnitt in die Tüle für das Stromversorgungskabel.
- Stecke das Netzkabel durch die Öse.

NL 2.a- Lagere aansluiting

- Bevestig de lader op de muur door de schroeven en de rubberen pluggen te plaatsen.
- Maak een insnijding op de doerovertule voor de voedingskabel.
- Stek de voedingskabel door de doerovertule.

PT 2.a - Ligação inferior

- Fixa o carregador na parede ao inserir os parafusos e depois as tampas de borracha.
- Faz uma incisão no anel isolante para o cabo de alimentação.
- Insere o cabo de alimentação através do anel isolante.

SV 2.a - Nedre anslutning

- Fäst laddaren på väggen genom att sätta i skruvarna och sedan gummipluggarna.
- Gör ett snitt i bussningen och för in strömkabeln.
- För in strömkabeln genom bussningen.

CS 2.a - Připojení dolné

- Nabíječku připevněte ke zdí pomocí šroubů a gumových zálepek.
- Buďte ohledně průchodu kabelu.
- Napájecí kabel prostrčte průchodkou a připevněte svorkou na kabely.

ET 2.a - Alumine ühendus

- Kinnitage laadija seinal, sisestades kruid ja seejärel kummikorgid.
- Tehke kummist läbiviiktihendisse auk, et sealta toitekaabel läbi suunata.
- Sisestage toitekaabel läbi tihind.

EL 2.a - Κάτω σύνδεση

- Στερώστε το φορτιστή στον τοίχο, εισάγοντας τις βίδες και έπειτα τα πώματα από καουτσούκ.
- Κάντε μια τοιχή στον δακτύλιο για το καλώδιο διανομής ρεύματος.
- Εισάγετε το καλώδιο διανομής ρεύματος μέσα από τον δακτύλιο.

IS 2.a - Neðri tenging

- Festu hleðslutækið á vegginn með því að stinga fyrst skrifunum inn og svo gummítoppum um.
- Gerðu ráu í kosann fyrir rafmagnsnúruna.
- Þraðdu rafmagnsnúruna í gegnum kosann.

PL 2.a - Połączenie dolne

- Przymocować ładowarkę do ściany wkrtami, a następnie założyć zatyczki gumowe.
- Wykonać nacięcie w przelocie w celu poprowadzenia przewodu zasilającego.
- Przełożyć przewód zasilający przez przelotkę.

SK 2.a - Pripojenie z dolnej strany


- Nabíjačku pripojenite na stenu zaskrutkovaním skrutiek a následne gumových zátok.
- Do prichodky vytrežte otvor pre napájací kábel.
- Zasuňte napájací kábel do prichodky.

HE – חיבור נמוך יותר a.2

- חבר את המטען לקיר באמצעות הנקה של הברגים ולאחר מכן תקוף.
- צור חור על החבק של כבל ספק הרכבה.
- הכנס את כבל ספק והיכת החבק.


2.b – Galinė jungtis

ES 2.a - Conexión trasera




A. Ikvirklio gale atlaisvinkite skylę ir į ją įstatykite 1 išėjimo žvorę M25.

Abre el orificio preperforado de la parte posterior del cargador e inserta el pasacables M25 de 1 salida.



B. Prapjaukite žvorę į angą, pro kurią prakišite maitinimo kabelį.

Haz una incisión en el pasacables y pasa el cable de alimentación.



C. Pritvirtinkite prietaisą prie sienos įsukdami varžtus ir guminius kamščius.

Fixa el dispositivo en la pared insertando los tornillos y los tapones de goma a continuación.



x3

x3

ø6 x 50 mm

FR 2.b - Connexion arrière

- Retirez l'arrière du chargeur et insérez l'œillet à une sortie M25.
- Fait une incision sur l'œillet et insérez le câble d'alimentation.
- Fixe le dispositif sur le mur en insérant les vis, puis les bouchons en caoutchouc.

IT 2.b - Connessione posteriore

- Rimuovi il knockout sul retro del caricatore e inserisci la guarnizione di gomma a 1 uscita M25.
- Pratica un'incisione sulla guarnizione e inserisci il cavo di alimentazione.
- Fissa il dispositivo sulla parete inserendo le viti, quindi i tappi in gomma.

NO 2.b - Bakre tilkobling

- Fjern utsparingen på baksiden av laderen og sett inn 1-exit M25-maljen.
- Lag et innsnitt på maljen og sett inn Strømforsyningsskablene.
- Fest anordningene på veggen ved å sette inn skruene og deretter beskyttelseshettene.

CA 2.b - Connexió posterior

- Retira la part que sobra de la part posterior del cargador i inserire la volandera M25 d'una sortida.
- Fes una incisió a la volandera i inserireix el cable d'alimentació.
- Fixa el dispositiu a la paret introduint els cargols i, a continuació, els tats de goma.

DA 3.2 - Bagtilslutning

- Fjern transportskiven på bagsiden af opladeren, og indsæt Med 1 udgang M25 skiven.
- Lav et snit i skiven, og sæt strømforsyningsskablen i.
- Fastgør enheden på væggen ved at indsætte skruerne, og så gummiopprørerne.

FI 3.2 - Takaliitääntä

- Irrota laturin takana oleva reikäaihio ja aseta 1-ulos M25-läpivientitiliviste.
- Tee viilto läpivientitilivisteeseen ja työnnä virtajohto sisään.
- Kiinnitä laite seinään työntämällä ensin sisään ruuvit ja asettamalla sitten kumitulpat.

HU 3.2 - Hátost csatlakozás

- Távolítsa el a töltő hátlóján lévő vadrugót, és helyezze be az 1 kimenet M25 védőgyűrűt.
- Készítsen a védőgyűrűn egy bemetszést, majd helyezze be a tápkábel.
- Rögzítse a készüléket a falra a csavarokkal, majd helyezze be a gumi dugókat.

DE 2.b - Verbindung der Rückseite

- Entferne den Knockout auf der Rückseite des Ladegeräts und setze die 1-ausgang M25-Tülle ein.
- Mache einen Schnitt in die Tülle und führe das Stromversorgungskabel ein.
- Befestige das Gerät an der Wand, indem du die Schrauben und dann die Gummistopfen einsetzt.

NL 2.b - Achteraansluiting

- Verwijder het uitdrukgedeelte aan de achterkant van de lader en breng de 1-uitgang M25-doorvoertule aan.
- Mak een snijndig op de doorvoertule en steek de voedingskabel hierin.
- Bevestig het apparaat op de muur door de schroeven en vervolgens de beschermkappen te plaatsen.

PT 2.b - Ligação traseira

- Abre o orifício perfurado na parte traseira do carregador e insere o anel isolante M25 de uma saída.
- Faz uma incisão no anel isolante e insere o cabo de alimentação.
- Fixa o dispositivo na parede ao inserir os parafusos e depósitos as tampas de borracha.

SV 2.b - Bakre anslutning

- Ta bort öppningsanvisningarna på laddarens baksida och sätt i den envägs M25-bussningen.
- Gör ett snitt i bussningen och för i strömförskablen.
- Fäst laddaren på väggen genom att sätta i skruvarna och sedan gummituggarna.

CS 3.2 - Připojení vzadu

- Avtolněte výlamovací otvor na zadní straně nabíječky a vložte 1 výstup průchodku M25.
- Na průchode provědete rez a vložte napájecí kabel.
- Nabíječku připevněte ke zdi pomocí šroubů a gumových zášlepek.

ET 3.2 - Tagumine ühendus

- Eemaldata laadija tagakülje oleval detail ja sisestage 1-auguline tiheend M25.
- Teke välvi läbiviitustiivisteesele ja tee välvi virtajohko sisää.
- Kinnitage laadija seinalle, sisestades kruid ja seejärel kummikorgid.

EL 3.2 - Πίσω σύνδεση

- Αφρίστε την εκ των προτέρων ανοιχμένη τρύπα στο πίσω μέρος του φροτάτη και εισάγετε τον 1 οπής δακτύλιο M25.
- Κάντε μια τούλη στον δακτύλιο και περάστε το καλώδιο διανομής ρεύματος.
- Στερεώστε τη συσκευή στον τοίχο, εισάγοντας τις βίθες και έπειτα τα πώματα από καουτσούκ.

LV 3.2 - Aizmugurējais savienojums

- Iznemiet ievades atvēruma ieliktņi lādētāja aizmugurē un ievelojet 1-iezīja M25 starpgrēzenu.
- Velciet leģrežumu starpgrēzenu un ievētojiet energoapgādes kabeli.
- Piesipriniet ierīci pie sienas, iekrūvējot skrūves, un apociapācele ar cauciuciem.

RO 3.2 - Conexiune spate

- Scoateți partea predecpărată din partea din spate a incărătorului și introduceți manșonul de cauciuc 1 ieșire M25.
- Executați o tăietură în manșon și introduceți cablul de alimentare.
- Fixați dispozitivul pe perete introducând șuruburile și apoi capacele de cauciuc.

UK 3.2 - Заднє з'єднання


- Виріште отвір на задній панелі зарядного пристроя і уставте в нього ізоляційну із 1 отвором втулку M25.
- Зробіть надріз на втулці і уставте кабель живлення.
- Завіксіть пристрій на стіні, установивши гвинти, а потім гумові ковпачки.

הנחיות


3 – Elektros instalacija

ES 3 - Cableado eléctrico


A. Vienfazis įrengimas Configuración monofásica




B. Trifazis įrengimas Configuración trifásica




C. Trifazis įrengimas be neutralės Trifásico sin neutro



D. Dvifazis įrengimas be neutralės Bifásico sin neutro



E. Dvifazis įrengimas Configuración bifásica



F. Užtikrinkite, kad maksimali įtampa tarp L ir N yvadų mažesnė nei 264 V.

Asegúrate de que la tensión máxima sea inferior a 264 V entre las entradas L y N.



FR 3 - Câblage électrique

- A. Configuration monophasée
- B. Configuration triphasée
- C. Triphasé sans neutre
- D. Biphasé sans neutre
- E. Configuration biphasée

IT 3 - Cablaggio elettrico

- A. Configurazione monofase
- B. Configurazione trifase
- C. Trifase senza neutro
- D. Bifase senza neutro
- E. Configurazione bifase

NO 3 - Elektrisk kabling

- A. Enkelfaseoppsett
- B. Oppsett med tre faser
- C. Tre-fase uten nøytral
- D. Bi-fase uten nøytral
- E. Oppsett med to faser

CA 3 - Cablejat elèctric

- A. Configuració d'una sola fase
- B. Configuració trifàsica
- C. Trifàsic no neutre
- D. Bifàsic no neutre
- E. Configuració bifàsica

DA 4 - Elektriske ledninger

- A. Enkelfaseopsætning
- B. Trefaseopsætning
- C. Trefaset, ikke neutral
- D. Dobbeltfaset, ikke neutral
- E. Tofaseopsætning

FI 4 - Sähköjohdot

- A. Yksivaiheasetus
- B. Kolmivaiheasetus
- C. Kolmivaiheinen Ei neutralia
- D. Kaksivaiheinen Ei neutralia
- E. Kaksivaiheasetus

HU 4 - Elektromos bekötés

- A. Egysínesű telepítés
- B. Háromfázisú telepítés
- C. Hármonfázisú, nulla vezető nélküli
- D. Kétfázisú nulla vezető nélkül
- E. Ügyeljen arra, hogy a maximális feszültség kevesebb, mint 264 V legyen az L és N bemenetek között.

LV 4 - Elektroinstalācija

- A. Vienfāžu uzstādīšana
- B. Trīsfāžu uzstādīšana
- C. Trīsfāžu bez neitrālās
- D. Divfāžu bez neitrālās
- E. Divfāžu uzstādīšana
- F. Nodrošiniet, ka maksimālais spriegums starp L un N vadiem nepārsniedz 264 V.

RO 4 - Cablaj electric

- A. Configurare monofazată
- B. Configurare trifazată
- C. Trei faze fară nul
- D. Două faze fară nul
- E. Configurare bifazată
- F. Asigurați-vă că, între intrările L și N, tensiunea maximă este mai mică de 264 V.

UK 4 - Електрична проводка

- A. Однофазная установка
- B. Трехфазная установка
- C. Трехфазная установка, без нейтрального провода
- D. Двухфазная установка, без нейтрального провода
- E. Двофазная установка
- F. Убедитесь, что максимальная нагрузка между входами L и N становить меньше 264 В.

DE 3 - Elektrische Verkabelung

- A. Einphasige Installation
- B. Dreiphasige Installation
- C. Dreiphasig ohne Nullleiter
- D. Zweiphasig ohne Nullleiter
- E. Zweiphasige Installation
- F. Stelle sicher, dass die maximale Spannung zwischen den L- und N-Eingängen weniger als 264 V beträgt.

NL 3 - Elektrische bedrading

- A. Enkelfasige instelling
- B. Driefasige instelling
- C. Driefasig zonder neutraal
- D. Tweefase zonder neutraal
- E. Bifasige instelling
- F. Zorg ervoor dat de maximale spanning tussen de L- en N-ingangen minder is dan 264 V.

PT 3 - Instalação elétrica

- A. Configuração monofásica
- B. Configuração trifásica
- C. Trifásica sem neutro
- D. Bifásica sem neutro
- E. Configuração bifásica
- F. Certifica-te de que a tensão máxima é inferior a 264 V entre as entradas L e N.

SV 3 - Elektrisk inkoppling

- A. Inställning för enfas
- B. Inställning för trefas
- C. Trefas utan nolla
- D. Bifas utan nolla
- E. Bifasinställning
- F. Kontrollera att maximal spänning mellan L- och N-plintarna inte överstiger 264 V.

CS 4 - Elektrické zapojení

- A. Jednofázové zapojení
- B. Třífázové zapojení
- C. Trifázové bez nulového vodiče
- D. Dvojfázové bez nulového vodiče
- E. Dvojfázové zapojení
- F. Ujistěte se, že maximální napětí mezi vstupy L a N je menší než 264 V.

ET 4 - Elektrüühedused

- A. Ühefaasiline paigaldus
- B. Kolmefaasiline paigaldus
- C. Kolmefaasiline ilma neutraalita
- D. Kahfaasiline ilma neutraalita
- E. Kahfaasiline paigaldus
- F. Veenduge, et sisendklemmid L ja N vaheline max pingine välksem kui 264 V.

EL 4 - Ηλεκτρικά καλώδια

- A. Μονοφασική εγκατάσταση
- B. Τριφασική εγκατάσταση
- C. Τριφασική εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο
- D. Διφασική εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο
- E. Διφασική εγκατάσταση
- F. Βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη τάση είναι μικρότερη από 264 V μεταξύ των εισόδων L & N.

IS 4 - Flagnir

- A. Einfase uppsetning
- B. Briggja fasa uppsetning
- C. Briggja fasa án nulleiðara
- D. Tvíflasa án nulleiðara
- E. Tvíflasa uppsetning
- F. Gákktu yr skugga um að hámarspennan sé lægri en 264 V á milli Log N í flíntaka.

PL 4 - Instalacja elektryczna

- A. Konfiguracja jednofazowa
- B. Konfiguracja trójfazowa
- C. Trzy fazy bez neutralnego wiodącego
- D. Dwie fazy bez neutralnego wiodącego
- E. Konfiguracja dwufazowa
- F. Upewnij się, że maksymalne napięcie nie przekracza 264 V między wejściami L i N.


SK 4 - Elektrické zapojenie

- A. Jednofázové zapojenie
- B. Trojfázové zapojenie
- C. Trojfázové zapojenie bez nulového vodiča
- D. Dvojfázové zapojenie bez nulového vodiča
- E. Dvojfázové zapojenie
- F. Uistite sa, že maximálne napätie medzi vstupmi L & N je nižšie ako 264 V.



4 – Kištuko laikiklis

ES 4 - Soporte de enchufe




- A.** Pridékite kištuko laikiklį prie sienos ir pažymėkite tvirtinimo taškus.

Coloca el soporte de enchufe en la pared y marca los puntos de fijación.




- B.** Tvirtinimo taškuose išgręžkite skyles ir įjuskitė inkarinius varžtus.

Taladra los orificios donde marcaste los puntos de fijación e inserta los tornillos de anclaje en los orificios de fijación.



- C.** Pritvirtinkite prietaisą prie sienos įsukdami ir užverždami varžtus.

Fija el dispositivo en la pared insertando y apretando los tornillos.



FR 4 - Support de prise

- Placez le support de prise sur le mur et marquez les points de fixation.
- Percez les trous à l'emplacement des points de fixation. Insérez les ancrages muraux dans les trous de fixation.
- Fixez l'appareil sur le mur en insérant et en serrant les vis.

IT 4 - Portaspina

- Posizionare il porta spina sulla parete e tracciare i punti di fissaggio.
- Procedere con la foratura laddevo sono tracciati i punti di fissaggio. Inserire gli ancoraggi a parete nei fori di fissaggio.
- Fissare il dispositivo sulla parete inserendo e serrando le viti.

NO 4 - Pluggholder

- Plasser koblingsholderen på veggen og merk festepunktene.
- Bør huller hvor festepunktene er merket. Sett ankerskruene inn i festehullene.
- Fest apparatet på veggen ved å sette inn og stramme skruene.

CA 4 - Suport per endoll

- Colloqui el tap de l'endoll a la paret i marqui els punts de fixació.
- Tregi els forats on es marquen els punts de fixació. Insereixi els cargols d'ancoratge en els forats de fixació.
- Fixi el dispositiu a la paret inserint i estrenyent els cargols.

DA 4 - Stikholder

- Placer stikholderen på væggen, og marker monteringspunktene.
- Bør huller, hvor monterings-punkterne er markeret, og sæt rawplugs i monteringshullerne.
- Fastgør enheden på væggen ved at indsætte og stramme skruerne.

FI 4 - Pistokepidike

- Aseta pistokkeen pidike seinälle ja merkitse kiinnityspisteet.
- Poraa reiät kohtiin, joihin merkitisit kiinnityspisteet, ja työnnä ankkuruuvit kiinnitysreikkiin.
- Kiinnitä laite seinään työntämällä ruuvit sisään ja kiristämällä ne.

HU 4 - Dugasz tartó

- Helyezze a dugasztartót a falra és jelölje be a rögzítési pontokat.
- Fúrjon furatot ott, ahol a rögzítési pontok meg vannak jelölve, és helyezze be a csavarhorgonyokat a furatba.
- Rögzítse a készüléket a falra a csavarok behelyezésével és meghúzássával.

LV 4 - Kontaktakciņš turētājs

- A. Novietojiet kontaktakciņš turētāju uz sienas un atzīmējiet

- B. stirpinājuma punktus.
C. Izvietojiet caurumus vietas, kur atzīmēti stirpinājumi punkti, un izvietojiet enkurskrūves stirpinājumi caurumos.
C. Piecpriņķi ierīci pie sienas, izvietojot un pievelket skrūves.

RO 4 - Suport pentru mușă

- Posizionați suportul de fășă pe perete și marcați punctele de fixare.
- Găuriți orificii în locuri unde sunt marcate punctele de fixare și introduceți șuruburile de ancore în orificile de fixare.
- Fixați dispozitivul pe perete introducând și strângând șuruburile.

UK 4 - Тримач штекера

- Прикладіть тримач штепсельної вилки до стіни й позначте точки для кріплення.
- Просвердліть отвори, де позначені точки для кріплення й уставте анкерні гвинти в кріплальні отвори.
- Засікайте пристрій на стіні, установивши її закрутівши гвинти.

RU 4 - Держатель заглушки

- Приложите штепсельный держатель к стене и отметьте точки крепления.
- Просверлите отверстия в местах отмечек точек крепления и

DE 4 - Steckerhalter

- Setzen Sie den Steckerhalter an die Wand und markieren Sie die Befestigungspunkte.
- Bohren Sie Löcher an den markierten Befestigungspunkten. Setzen Sie die Wandanker in die Befestigungslöcher ein.
- Befestigen Sie das Gerät an der Wand, indem Sie die Schrauben einsetzen und anziehen.

NL 4 - Stekkerhouder

- Plaats de plugholder op de muur en markeer de bevestigingspunten.
- Bor de gaten waar de bevestigingspunten zijn gemarkeerd. Steek de wandverankeringsschroeven in de bevestigingsgaten.
- Bevestig het apparaat op de muur door de schroeven aan te brengen en vast te draaien.

PT 4 - Porta-plugue

- Coloque o suporte da tomada na parede e marque os pontos de fixação.
- Perfure os orifícios onde os pontos de fixação estão marcados. Insira as buchas nos orifícios de fixação.
- Fixe o dispositivo na parede inserindo e apertando os parafusos.

SV 4 - Plugghållare

- Placer kontakthållaren på väggen och markera fästpunkterna.
- Borra hål där fästpunkterna är markerade. Sätt in ankerskruvarna i fästhålen.
- Fast enheten på väggen genom att montera och dra åt skruvorna.

CS 4 - Držák zástrčky

- Umíste držák zástrčky na zeď a označte upevňovací body.
- Vyvrtajte otvory v místech vyznačených upevňovacích bodů a do upevňovacích otvorů vložte hmoždinky.
- Zařízení upevněte na zeď zasunutím a utažením šroubů.

ET 4 - Pistikuhoidik

- Aseta pistikuhoidele seinalle ja määri kinnituspunktid.
- Puuru määritud kinnituspunktidesse augud ja siesta kinnitusaukudesse ankurkruvid.
- Fiksige seade kravidega seinalle

EL 4 - Υποδοχή Βύσματος

- Τοποθέτησε την υποδοχή βύσματος στον τοίχο και σημειώσε τα σημεία στέρεωσης της ουάτα μέσα στις τρύπες στέρεωσης.
- Κάψε τρύπες εκεί που σημειώσας τα σημεία στέρεωσης και βάλε τα μέσα μέσα στις τρύπες στέρεωσης.
- Στέρεψε τη συσκευή στον τοίχο, βάζοντας και σφρίγοντας τις βίδες.

IS 4 - Tappahaldari

- Setjið klóhaldid á vegginn og merkið festipunktana.
- Borið gött bar sem festipunktarnir eru meirkir og setjið hælboltana í festigötin.
- Festið tækíð á vegginn með því að setja í og herða skrúfnar.

PL 4 - Uchwyt wtyczki

- Umieśń oprawę wtyczki na ścianie i zaznacz punkty mocowania.
- Wywierć otwory w oznaczonych miejscach punktów mocowania włoż w nie śrubę mocującą.
- Zamocuj urządzenie na ścianie, wkładając i dokręcając śruby.

SK 4 - Držiak zástrčky

- Umiestnite držiak zásuvky na stenu a vyznačte upevňovacie body.
- Vyvŕtajte otvory na vyznačených upevňovacích bodoch a vložte hmoždinky do upevňovacích otvorov.
- Do hmoždiňiek vložte skrutky a utiahnutím skrutiek priprievňte zariadenie na stenu.

HE

. ב. קודה חרויים במקומות שבהם מושגנית נקודות החיבור והכנס את בריגי העוגן

לקדוח החיבור.


С. Закрепить устройство на стене, установив и затянув винты.

. С. חבר את המכשיר לקיר באמצעות הכנפה היידוק של הבריגים.

ø5 x 40 mm

5 – Eterneto jungtis

ES 5 - Conexión Ethernet



A.

Atlaisvinkite šalia maitinimo laido įvesties esančią skylę ir į ją įstatykite trių išėjimų įvorę M25.

Abre el orificio preperforado junto a la entrada de alimentación e inserta el pasacables M25 de 3 salidas.



B.

Prapjaukite guminį kamštį ir prakiškite eterneto kabelį be RJ45 jungiklio.

Atkreipkite dėmesį į įkroviklio viduje esančio kabelio ilgi ir užtirkinkite, kad kabelis nebūtų per daug įtemptas, o šiek tiek atlaivintas, kad atliekant techninę prieziūrą ar aptarnavimą lengvai atsidarytu dangtis.

Haz una incisión en el tapón de goma y pasa el cable Ethernet sin el conector RJ45.

Deja la longitud de cable necesario dentro del cargador, sin quedar demasiado apretado ni tenso, pero con la suficiente holgura para facilitar la reapertura de la cubierta cuando se necesite mantenimiento o reparación.

FR 5 - Connexion Ethernet

- Retirez le cache à côté de l'entrée d'alimentation et insérez l'œillet à trois sorties M25.
- Fait une incision dans la fiche en caoutchouc et insérez le câble Ethernet sans le connecteur RJ45. Survivez l'excès de câble à l'intérieur du chargeur et vérifiez que le câble n'est pas trop serré, mais qu'il a un certain relâchement pour faciliter l'ouverture du couvercle plus tard pour la maintenance ou l'entretien.

IT 5 - Connessione Ethernet

- Rimuovi il knock-out vicino all'ingresso dell'alimentazione e inserisci la guarnizione di gomma a 3 uscite M25.
- Pratica un'incisione sul tappo in gomma e inserisci il cavo Ethernet senza il connettore RJ45.
Osserva la quantità di cavo in eccesso all'interno del caricabatterie e assicurati che il cavo non sia troppo teso, anzi, lascialo un po' allentato per facilitare una successiva riapertura del coperchio per manutenzione o assistenza.

NO 5 - Ethernet-tilkobling

- Fjern utsparingen ved siden av strømforsyningsslangen og sett inn 3-exit M25 maljen.
- Lag et innslitt i gummipluggen og sett inn ethernetkabelen uten RJ45-kontakten.
Se over kabelen i laderen og sør for at kabelen ikke er for stram, men at den har slakk for å løte gjenåpning av dekslet senere for vedlikehold eller service.

CA 5 - Connexió d'Ethernet

- Retira la part que sobre que hi ha al costat de l'entrada d'alimentació i inserix la volandera M25 de 3 sortides.
- Realitza una incisió al tapó de goma i inserix el cable d'Ethernet sense el connector RJ45.
Visca l'excés de cable dins del carregador i assegura't que el cable no està massa atès, sinó que té certa holgada per facilitar la reobertura de la coberta posterior per a manteniment o reparació.

DE 5 - Ethernet-Anschluss

- Schneide den dünnen Kunststoffbereich neben dem Eingang der Stromversorgung aus und setze die 3-Ausgang M25-Tülle/Kabeldurchführungsleitung mit drei Ausgängen ein.
- Nimm einen Schnitt im Gummistopfen vor und setze das Ethernet-Kabel ohne RJ45-Stecker ein.
Achte auf das Kabel im Ladegerät und stelle sicher, dass das Kabel nicht zu fest sitzt, aber etwas Spiel hat, um ein erneutes Öffnen der Abdeckung später für Wartung oder Service zu erleichtern.

NL 5 - Ethernetverbinding

- Verwijder het uitdrukgedeelte naast de voedingsingang en breng de 3-uitgang M25- doorvoertule aan.
- Maak een insnijding in de rubberen plug en steek de ethernetkabel zonder de RJ45-connecteur erin.
Kijk naar het teveel aan kabel in de lader en zorg ervoor dat de kabel niet te strak is, maar wat speling heeft om later het opnieuw openen van het deksel voor onderhoud of service te vergemakkelijken.

PT 5 - Ligação Ethernet

- Retira o blocoio próximo da entrada da fonte de alimentação e

- insere o anel isolante M25 de 3 saídas.
- Faz uma incisão na tampa de borracha e insere o cabo Ethernet sem o conector RJ45.
Observa o excesso de cabo no interior do carregador e certifica-te de que o cabo não está demasiado apertado, mas tem alguma folga para facilitar a reabertura posterior da tampa para manutenção ou arranjo.

SV 5 - Ethernet-anslutning

- Ta bort öppningsanvisningarna bredvid strömkabelingången och sätt i trevägs M25-pluggen.
- Gör ett snitt i gummipluggen och för in i Ethernet-kabeln utan RJ45-kontakt.
Kontrollera kabelslacket inuti laddaren och att kabeln inte är sträckt utan har rätt slack så att öppning av höljet inte hindras vid senare service och underhåll.

- 5 - Ethernet-forbindelse
- Fjern propren ved siden av strømforsyningens åpningsanvisninger og sett i M25-pluggen.
- Lav et innslitt i gummipluggen, og inser et ethernet-kabel i den RJ45-forbinderen.
Kig på de ekstra kabler inden i opladeren, og sør for at kablene ikke er for stramme, men har lidt længde, så du kan nemt dække senere for vedligeholdelse eller service.

- 5 - Ethernet-liitin
- Poista tulppa virtualiäänä vierestä ja asenna 3-ulos M25-läpivirtausliitti.
- Tee kumitulppaan viito ja aseta Ethernet-kaapeli sisään RJ45-liittimeen.
Kiinnitä huomiota laturin sisällä olevan kaapelin ylimääräisen pituuteen, ja varmista, ettei kaapeli ole liian tiukka, mutta että siinä on riittävä löysää, jotta kansi voidaan myöhemmin avata kunnossapitoa varten.

HU 5 - Ethernet csatlakozás


- Távolítsa el a valdugót a tápellátás bemenete mellett és helyezze be a 3 kimenetes M25 vedőgyűrűt.
- Készítsen egy gumidiúról egy bemetszést, majd az RJ45 csatlakozóhoz vezesse át rajta az Ethernet-kábelét.
Fizess a kábel többi részét a fedélzében. Igy a kábel többletet, a gondoskodás arról, hogy a kábel ne legyen túl szoros, hanem inkább kissé lazú, hogy megkönnyítse a fedél későbbi kinyitását, karbantartást vagy szervizelést céljából.

- 5 - Tíkla Ethernet savienojums
- Izņemiet izņēmamo daļu pie energoapgādes levādes un ievietojiet 3-īlēju M25 starpgrēzēnu.
- Veiciet iegriezumu gumijai aizbāzni un ievietojiet tika Ethernet vadu bez RJ45 savienotāja.
Ievietojiet tika liko garumu lādētāja iekārtā, un nodrošiniet, ka tas nav pārāk mazs, lai vēlāk brīvi varētu atvērt vāku apkopes vai apkopes veikšanai.

- 5 - Conexiune Ethernet
- Îndepărtați partea predecată din dreptul intrării de alimentare cuierăgoare și introduceți manșonul de cauciuc M25 cu 3 iesiri.
- Efectuați o incizie în dopul de cauciuc și introduceți cabluul ethernet fară conectorul RJ45.
Introduceți excesul de cablu în interiorul incarcătorului și asigurați-vă că acesta nu este prea strâns, ci este slabit pentru a facilita redeschiderea ulterioară a capacului pentru a

6 – Dangčio uždarymas

ES 6 - Cierre de la cubierta



Parinkys 0, 8 ir 9
veikia tik su
„Power Sharing“.

A.

Sujunkite atvirajį ryšių kabelio galą su ant dangčio esančiu jungikliu.


Nustatykite srovės selektorių ties norima parinktimi, atsižvelgiant į elektros instaliaciją.

Acopla el extremo abierto del cable de comunicaciones al conector de la cubierta. Coloca el selector de corriente en el valor adecuado de acuerdo al tipo de instalación eléctrica

PARINKIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SROVĖ (A)	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R

B.

Pridėkite viršutinius spaustukus prie jkroviklio korpuso. Tada pirmiau užspauskite šoninius spaustukus, o tada apatinius.




C.

Įsukite ir užveržkite jkroviklio apačioje esant „Torx“ varžta, kad prityvirtintumėte priekinį dangtį.

Inserta y aprieta el tornillo Torx en la parte inferior del cargador para asegurar la cubierta delantera.

! Rekomenduojamas užveržimo sukimo momentas 0.7 Nm +/- 10%



FR 6 - Ouverture du couvercle

- Fixe l'extrême ouverte du câble de communication au connecteur sur le couvercle. Positionner le sélecteur de courant sur le réglage approprié en fonction de l'installation électrique. Les positions 0, 8 et 9 sont réservées au Power Sharing.
- Placez les points de fixation supérieurs du couvercle sur le chargeur. Fixe d'abord les clips latéraux sur le chargeur, puis les clips inférieurs.
- Insérez et serrez la vis Torx au fond du chargeur pour fixer le couvercle avant. Couple de serrage recommandé 0,7 Nm +/- 10 %

IT 6 - Chiusura del coperchio

- Collega l'estremità aperta del cavo di comunicazione al connettore del coperchio. Posiziona il commutatore di corrente sull'impostazione appropriata in base all'impianto elettrico. **Posizioni 0, 8 e 9 riservate per il Power Sharing.**
- Posteggia i punti di fissaggio superiore del coperchio sul corpo del caricatore. Fissa prima i morsetti laterali al corpo del caricatore e poi i morsetti inferiori.
- Inserisci e serrà la vite Torx nella parte inferiore del caricatore per fissare il coperchio anteriore.

Coppia di serraggio consigliata 0,7 Nm +/- 10 %

NO 6 - Lukke dekselet

- Fest den åpne enden av kommunikasjonskabeln på koblingen på dekselet. Posisjonér den aktuelle vælgere til riktig innstilling i henhold til elektriske installasjoner. **Posisjonene 0, 8 og 9 er reservert for strømføring.**
- Plaas de øverste klemmeklippene på kabinettet på laddestrømmen. Fest først de laterale klemmene til laderhuset og deretter de nedre klemmene.
- Sett inn og stram torx-skruen i bunnen av laderen for å feste frontdekselet.

Anbefalet moment for stramming 0,7 Nm +/- 10 %

CA 6 - Tancament de la coberta

- Acoblá l'extrem obert del cable de comunicacions al connector de la coberta. Col·loca el selector d'electricitat a la configuració adequada d'acord amb la instal·lació elèctrica. **Les posicions 0, 8 i 9 estan reservades per l'interrancià d'energia.**
- Col·loca els punts de clips superiors de la coberta sobre el carregador. Enganxa els clips laterals al cos del carregador després, els clips inferiors.
- Inserix i estreny els cargols Torx a la part inferior del carregador per fixar la coberta frontal.

Clau d'estreny recomanada 0,7 Nm +/- 10 %

DA 6 - Lukning af dækslet

- Fastgør den åpne enden av kommunikationskabeln på forbindelsen på dækslet. Sæt den aktuelle vælgere til en passende indstilling ift. de elektriske installasjoner. **Posisjoner 0, 8 og 9 er reservert for strømføring.**
- Placer dækslets øverste klingspænder over for opladernes kabinet. Klip først de øverste klipspænderne på opladeren og dernæst de nederste klipspænderne.
- Indsæt og spænd torx-skruerne i bunden af opladeren for at fastgøre frontdækslet.

Anbefalet tilspændingsmoment 0,7 Nm +/- 10 %

FI 6 - Kannen sulkeminen

- Kiinnitä tiedostokapelin avoin pää kannen päälä olevaan liittimeen. Aseta virtausvalitsin oikeaan asetuskuun sähköasennuksen mukaisella tavalla. **Paikat 0, 8 ja 9 varataan virranjakoon.**
- Kohdista kannen yläosan kiinnityspisteet laturin runkoon. Napsauta ensin siivujen kiinnityspisteet laturin runkoon ja sitten alaosan kiinnityspisteet. **C** Imsaatai ja spænd torx-skruerne i bunden af opladeren for at fastgøre frontdækslet.

Suoitustavatilistysvääntömomentti 0,7 Nm +/- 10 %

HU 6 - A fedél lezárása

- Csatlakoztassa a kommunikációs kábel szabad végét a fedélén található csatlakozóhoz. Állítsa az áramforrás-választót abba a beállításba, amelyet a telepítési előirányzatban előírták. **0, 8. és 9. pozíció teljesítménymegosztóval van fentebb.**
- Illessze a fedél felől kapcsolópontjait a töltő megfelelő részéhez. Először az oldalú kapcsolókat rögzítse a töltőre, majd az alsó kapcsolatokat.
- Helyezze be és húzza meg a torx csavart a töltő aljában, amellyel rögzítheti a fedél meghibásodás ellen.

Ajánlott meghibásodási nyomaték: 0,7 Nm +/- 10 %

LV 6 - Vāka aizvēšana

- Pievienojiet savienotājam uz vēku sakņu kabēļa brīvu galu, iestatiet strāvūs selektori un iestatījumā atbilstoši elektroinstalāciju. **0, 8. un 9. pozīcija ir paredzētais jaudas koplietošai.**
- Uz lādētāja korpusa novietojiet pārsēga augšējos skavu punktus. Vispirms savienojiet sānskās skavas plālādētā korpusā, pēc tam apakšējās skavas. Lai nostiprinātu priekšējo vāku, ievietojiet un pievelciet valgūnītes skrūvi lētējamais griezes moments 0,7 Nm +/- 10 %

RO 6 - Închiderea capacului

- Atașați capătul deschis al cablului de comunicații la conectorul de pe capac. Poziționați selectorul de curent la setarea corespunzătoare conform instalării electrice. **Pozice 0, 8 și 9 sunt rezervate pentru partajarea puterii.**
- Poziționați punctele de fixare superioare ale capacului pe incărător. Fixați întâi elementele laterale pe incărător și apoi elementele inferioare.
- Introduceți și strângeți surubul cu cap în stea în partea de jos a cuplului de strângere momentul de 0,7 Nm +/- 10 %

28

DE 6 - Abdeckung schließen

- Befestige das offene Ende des Kommunikationskabels am Anschluss auf der Abdeckung. Stelle den Stromwahlschalter auf die korrekte Einstellung ein. **Die Positionen 0, 8 und 9 sind für Power-Sharing reserviert.**
- Positioniere die oberen Clip-Punkte der Abdeckung auf dem Ladegerät. Klemme zuerst die seitlichen und dann die unteren Clips an das Gehäuse des Ladegeräts an. Empfohlene Anziehmoment 0,7 Nm +/- 10 %

NL 6 - Het deksel sluiten

- Bevestig het open uiteinde van de communicatiekabel aan de connector op het deksel. Stel de stroomkrook in op de juiste instelling, conform de elektrische installatie. **Posities 0, 8 en 9 zijn gereserveerd voor het delen van stroom.**
- Plaats de bovenste klemmeklippes van de dekking op het hoofdgedeelte van de lader. Klem eerst de zijdelingse en daarna de onderste clips aan het onderkant van de lader vast. **Empfohlene Aanvoermoment 0,7 Nm +/- 10 %**

PT 6 - Fechar a tampa

- Fixa a extremidade aberta do cabo de comunicações ao conector na tampa. Posicione o seletor atual na configuração adequada, de acordo com a instalação elétrica. **Posições 0, 8 e 9 reservadas para partilha de energia.**
- Posse os pontos de encaves laterais da tampa na estrutura do carregador. Tome o primeiro os encaves laterais no corpo do carregador e depois os encaves inferiores. **Binário de aperto recomendado de 0,7 Nm +/- 10 %**

SV 6 - Stänga höljet

- Anslut kommunikationskabeln lediga ände till kontakterna på höljet. Placer strömkopplingsnätet i lämplig läge för installationen. **Position 0, 8 och 9 är reserverade för effektdelning.**
- Placer de högra klemmeklipporna på laddarmomtern och sedan de nedre klemmorna. **Åtdragningsmoment 0,7 Nm +/- 10 % rekommenderas**

CS 6 - Zavření krytu

- Akonektuje krytu na krytu připevněné otevřený konec komunikačního kabelu. Vyberte vhodné nastavení voliče proudu podle elektrické instalace. **Paikat 0, 8 ja 9 varataan virranjakoon.**
- Umiesta horní účinnostní krytu na rámu nabíjačky. Nejdřív upněte boční skruvy krytu nabíjačky a potom spodní skruvy krytu.
- Vložte kryt a upněte torx skruvou z spodní části nabíjačky a jeho užitím upněte kryt.

Doprůměr kroužkového momentu utahování 0,7 Nm +/- 10 %

ET 6 - Kaane sulgemine

- Kinnitage sidekaabli lahti ots konnektori külge kaanel. Keera volvutule välisseleksor sohivalt seadistusele vastavalt elektrikaligidele. **Asetid 0, 8 ja 9 on reservoidut toite jaganiseks.**
- Aseta katte kinnituspunktid laadija korpusele. Kinnita laadija korpusega kõigepealt kulgimised klambrid ja seejärel alumiinised klambrid.
- Eskitatakinnitamiseks sisesta ja kinni laadija alumiinise torx-suoitustavatilistysmomentti 0,7 Nm +/- 10 %

EL 6 - Κλείσιμο του καλύματος

- Συνδέστε το ανοικτό άκρο του καλώδιου επικοινωνίας με το βύσμα στο καλύματο. Τοποθετήστε τον επιλογέα ρεύματος στην θέση που έχει ήδη συγκαταριθμηθεί στην εγκατάσταση. **0, 8 και 9 προβλέπονται για διάχυση Power Sharing.**
- Τοποθετήστε τα επάνω σημεία κάτω του καλύματος στο άκρο του φορτιστή και μετά τα κάτω σημεία.
- Κάθε και αφήστε τη βίδα torx στο κάτω μέρος του φορτιστή για να συγκρατήσετε το μητρώο φορτιστή. **Συντομεύτε την ροή συνδρομής 0,7 Nm +/- 10 %**

IS 6 - Hifinni lokaið

- Festu ogna enda fyrirkortunarunrar við tengið á hifinni. Stæðsett straumvéljarannar á viðeigandi stillingu í samræmi við framtíðunarsíðuna. **Stæðsettningur 0, 8 og 9 eru fráteknið í lok.**
- Setjið eftu klémmpunkta hififarinnar á hleðslubruggina. Klemmid hildarklemmurnar á hleðslutækjuköldum og síðan neðstu klemmurnar.
- Setjið torx skrufuna í lög herðið nebst í hleðslutækinu til að festa lok. Mælt er með strúningsstaki 0,7 Nm +/- 10 %

PL 6 - Zamknięcie pokrywy


- Podłącz wtyczkę kabelu przewodu komunikacyjnego do złącza na pokrywie. Ustaw przełącznik prądu w odpowiednim położeniu zgodnie z instalacją elektryczną. **Pozycje 0, 8 i 9 są zarezerwowane do współdzielenia mocy.**
- Umieść górnego punktu zaczepów pokrywy na korpusie ładowarki. Zamocuj najpierw boczne zaczepy korpusu ładowarki, a następnie zaczepy dolne.
- Wcisnij i skręć śrubę torx w dolnej części ładowarki, aby zabezpieczyć pokrywę. **Zalecamy moment zamknięcia wynosi 0,7 Nm +/- 10 %**

UK 6 - Закриття кришки

- Приєднайте відкритий кінець комуникаційного кабелю до розчину на кришці. Установіть перемикач струму в потрібне положення відповідно до електромонтажу. **Положення 0, 8 і 9 зарезервовано для технології передачі енергії Power Sharing.**
- Установіть верхні точки кріплення скоби кришки на корпусі зарядного пристроя. Защепіть спочатку бічні скоби до корпусу зарядного пристроя, а потім нижні скоби.
- Установіть скобу, щоб закрутити зірчасті гвинти в нижній частині зарядного пристроя, щоб захистити передню кришку. **Рекомендований момент затягування — 0,7 Нм +/- 10 %**

7 – Jkroviklio užregistruvimas

ES 7 - Registro del cargador



ADD



OCPP aktyvavimo instrukciją rasite:
Para la activación de OCPP, consulte el manual en:
<https://support.wallbox.com/en/knowledge-base/how-to-update-firmware-in-your-commander-2/>

A. Raskite jkroviklio serijinį numerį (SN) ir UID numerį.

Localiza el número de serie (SN) y el UID de tu cargador.

B. Atsiųskite „Wallbox“ programėlę ir užsiregistrokite.

Descarga la aplicación Wallbox y lleva a cabo el registro.

C. Pridėkite savo jkroviklijai pateikdami reikalingus duomenis.

Añade tu cargador introduciendo los datos solicitados.

D. Peržiūrėkite naujausius atnaujinimus

Peržiūrėkite naujausius atnaujinimus

<https://support.wallbox.com/en/knowledge-base/how-to-update-firmware-in-your-commander-2/>

FR 7 - Enregistrement du chargeur

- Localiser le numéro de série (Serial Number, SN) et l'UID du chargeur.
- Télécharger l'application Wallbox et s'inscrire.
- Ajouter le chargeur en indiquant les informations demandées.
- Rechercher les dernières mises à jour.
Pour l'activation OCPP, consultez le manuel à l'adresse suivante : Pour plus d'informations sur la configuration de votre chargeur, visitez la page Wallbox Academy :

IT 7 - Registrazione del caricabatterie

- Individua il numero di serie (SN) e l'UID del caricabatterie.
- Scarica l'app Wallbox e registrati.
- Aggiungi il caricabatterie introducendo i dati richiesti.
- Controlla gli ultimi aggiornamenti.
Per l'attivazione di OCPP, consultare il manuale all'indirizzo: Per ulteriori informazioni sulla configurazione del caricabatterie, visitare la pagina della Wallbox Academy:

NO 7 - Registrere laderen

- Finn serienummeret (SN) og UID for laderen.
- Last ned Wallbox-appen og registrér deg.
- Legg til laderen ved å introdusere de forespurte dataene.
- Sjekk for sist oppdateringer.
For OCPP-aktivering, se manuelen på:

Per informasjon om hvordan du konfigurerer laderen, besøk Wallbox Academy-siden:

CA 7 - Registra el carregador

- Localitza el número de sèrie (SN) i l'UID del carregador.
- Descarrega l'aplicació Wallbox i regista't.
- Afegeix el carregador mitjançant la introducció de les dades sol·licitades.
- Cerca les darreres actualitzacions.
Per a l'activació d'OCPP, consulta el manual a:

Per obtenir més informació sobre la configuració del carregador, visiteu la pàgina de Wallbox Academy:

DA 7 - Registrering af opladeren

- Find opladerens serienummer (SN) og UID.
- Hent myWallbox-appen, og registrér opladeren.
- Tilføj din oplader ved at angive de ønskede data.
- Se de seneste opdateringer.
For OCPP-aktivering, se venligst i vejledningen på:

For mere information om opsætning af din oplader, besøg Wallbox Academy-siden:

FI 7 - Laturin rekisterointi

- Etsi sarjanumero (SN) ja laturin UID.
- Lataa myWallbox-sovellus ja rekisteröidy.
- Lisää laturi esittämällä pyydetyt tiedot.
- Katso viimeisinmäärä päivityksien.

Katso lisätietoja OCPP-aktivoinnista käytööoppaasta osoitteessa:

Lisätietoja laturin asetuksista on Wallbox Academy -sivulla:

HU 7 - A töltő regisztrálása

- Keresse meg a töltő sorozatszámát (SN) és UID-azonosítóját.
- Töltsé le a myWallbox alkalmazást és vegye el a regisztrációt.
- Adj hozzá a töltőjét a kérő adatok megadásával.
- Keresse meg a legújabb frissítéseket.
Az OCPP aktiválásához olvassa el az útmutatót a:

A töltő beállításával kapcsolatos további információkért keresse fel a Wallbox Academy oldalt:

LV 7 - Lādētāja reģistrēšana

- Atrodiet savu lādētāja sērijas numuru (SN) un unikālo ID (UID).
- Lejupielādējiet myWallbox App un reģistrējieties.
- Pievienojiet savu lādētāju, ievadot prasītos datus.
- Padeliet atjauninājumu pārbaude.

OCPP aktivācijā, lūzu skaitk rokasgrāmatu vietnē:

Lai iegūtu papildinformāciju par lādētāja iestāšanu, apmeklējiet Wallbox Academy lapu:

RO 7 - Înregistrarea încărcătorului

- Identificați numărul de serie (SN) și codul UID al incărcătorului.
- Descărcați aplicația myWallbox și înregistrați-vă.
- Adăugați incărcătorul introducând datele solicitate.
- Verificați ultimele actualizări.
Pentru activarea OCPP, consultați manualul din:

Pentru mai multe informații despre configurarea încărcătorului, vizitați pagina Wallbox Academy:

UK 7 - Реєстрація зарядного пристроя

- Знайдіть серійний номер (SN) і UID вашого зарядного пристроя.
- Завантажте додаток myWallbox і зареєструйтесь.
- Додайте зарядний пристрій, виши запитувані дані.
- Поверхте останні оновлення.
Щоб активувати OCPP, див. посібник за адресою:

Щоб отримати додаткову інформацію про налаштування зарядного пристроя, відвідайте сторінку Академії Wallbox:

DE 7 - Registrierung des Ladegeräts

- Ermittle die Seriennummer (SN) und die UID des Ladegeräts.
- Lade die Wallbox-App herunter und registriere dich.
- Gib dein Ladegerät hinzu, indem du die erforderlichen Daten eingibst.
- Auf aktuelle Updates prüfen.

Informationen zur OCPP-Aktivierung findest du im Handbuch unter:

Weitere Informationen über das Einrichten Ihres Ladegeräts finden Sie auf der Wallbox Academy-Seite:

NL 7 - De lader registreren

- Zoek het serienummer (SN) en de UID van je lader op.
- Download de Wallbox App en registreer je.
- Voeg je lader toe door de gevraagde gegevens in te voeren.
- Controleer voor de laatste updates.

Raadpleeg voor OCPP-activering de handleiding op:

Ga naar de Wallbox Academy-pagina voor meer informatie over het installeren van je oplader:

PT 7 - Registro do carregador

- Localize o número de série (SN) e o UID do seu carregador.
- Descarregue a Wallbox App e registe-se.
- Adicione o seu carregador introduzindo os dados solicitados.
- Verifique as atualizações mais recentes.

Para a ativação OCPP, consulte o manual em:

Para obter mais informações sobre como configurar seu carregador, visite a página Wallbox Academy:

SV 7 - Registrera laddaren

- Sök upp serienumret (SN) och laddarens UID.
- Hämta Wallbox-appen och registrera laddaren.
- Lägg till din laddare genom att ange begärda uppgifter.
- Se de senaste uppdateringarna.

För aktivering av OCPP, se manuelen på:

Mer information om hur du ställer in laddare finns på Wallbox Academy-sidan:

CS 7 - Registrace nabíječky

- Vyhledejte sériové číslo (SN) a kód UID vašej nabíječky.
- Stiahnite si aplikaci myWallbox a zaregistrujte se.
- Přidejte nabíječku vložením požadovaných dat.
- Zkontrolujte nejnovější aktualizace.

V případě aktivačie OCPP postupujte dle příručky na stránkách:

Další informace o nastavení nabíječky najdete na stránce Wallbox Academy:

ET 7 - Laadija registreerimine

- Leidke oma laadija seeriannumber (SN) ja identifikator (UID).
- Laadige alla rakendus myWallbox ja registreeruge.
- Lisage oma laadija, sisestades nõutud andmed.
- Otsige uusimaid värskendusi.

OCPP aktiveerimise kohta luguge palun kasutusjuhidest addressil:

Lisatäidetud laadija seadistamise kohta leiate Wallbox Academy lehelt:

EL 7 - Εγγραφή του φορτιστή

- Εντοπίστε τον σεριαλικό αριθμό (SN) και το ΙD του φορτιστή σας.
- Κατέβαστε την εφαρμογή myWallbox και εγγραφείτε.
- Προστέψτε τον φορτιστή σας, εισάγοντας τα απαραίτητα δεδομένα.
- Οτιδήποτε νέα OCPP, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες συγκεκριμένα με τη ρύθμιση του φορτιστή σας, επισκεφθείτε τη σελίδα της Ακαδημίας Wallbox:

IS 7 - Skráning hleðslutækis

- Finndu raðnúmerið (SN) og einkæma auðkennið (UID) fyrir hleðslutækinið.
- Sæktu myWallbox smarfortritið og skráðu tekið.
- Bættu hleðslutekinu við með því að settu inn umbeint gogn.
- Leitdu að nýjustu uppfærslunum.

Til að virkja OCPP, aðgangt er til eftirlitinnar:

Nánari upplýsingar um upsettningu hleðslutækisins er að finna á:

Wallbox Academy síðunn:

PL 7 - Rejestracja ładowarki

- Odyszkać numer serijny (SN) i kod UID ładowarki.
- Pobrać aplikację myWallbox i przeprowadzić rejestrację.
- Dodać ładowarkę, wprowadzając wymagane dane.
- Sprawdzić dostępność aktualizacji.

Opis aktywacji OCPP znajduje się w instrukcji na stronie:

Więcej informacji na temat konfigurowania ładowarki znajdziesz na stronie Wallbox Academy:

SK 7 - Registrácia nabíjačky

- Vyhľadajte sériové číslo (SN) a identifikátor UID nabíjačky.
- Stiahnite si aplikáciu myWallbox a zaregistrujte sa.
- Pridajte nabíjačku zadáním požadovaných údajov.
- Sledujte najnovšie aktualizácie.

Aktiváciu OCPP nájdete v príručke na stránke:

Dalšie informácie o nastavení nabíjačky nájdete na stránke Wallbox Academy:

